



Germanischer Lloyd

Cert. No.: 94639 K
Bescheinigung Nr. Mü/Di.
Page 1 of 1
Seite von

Test Certificate Prüfbescheinigung

We hereby certify that the item described in the following was tested by our Surveyor.
Wir bescheinigen hiermit, daß nachstehend beschriebener Gegenstand von unserem Besichtiger geprüft worden ist.

Supplier: Wulf Johannsen KG GmbH & Co, Kronshagen
Lieferfirma

Place of test: Kronshagen
Prüfört

Date of test: 13. Juli 1998
Prüfdatum

Item and test:
Gegenstand und Prüfung

Reparaturbesichtigung:

Eine 6-hübige Kurbelwelle für Motor Type: 6 VD 26/20

Schadensumfang:

Alle Zapfen riefig.
Grundlager Nr. 7 und 8 leichte Brandrisse.
Schlagmessung 0,08 mm.

Reparatur:

Alle Kurbel- und Grundlagerzapfen geschliffen.
Grundlagerzapfen Nr. 1 nur poliert.

Maße nach dem Schleifen:

Grundlagerzapfen Nr. 2-8: 178,98 - 179,00 mm ø

Kurbellagerzapfen Nr. 1-6: 148,47 - 148,50 mm ø

Siehe auch Maßblatt der Fa. W. Johannsen.


Prüfung:

Besichtigung der Kurbelwelle.

Magnetische Rißprüfung an allen Lagerzapfen nach dem Schleifen, o.B.
Rundlaufkontrolle o.B.

Zu Beanstandungen war, soweit ersichtlich, kein Anlaß.

Vorhandene Stempelung:



Intended for: Barthels u. Lüders GmbH, Hamburg
Bestimmt für

Customer's order No.: 180.874 Me
Auftragsbezeichnung des Bestellers


Supplier's order No.: 123589
Auftragsbezeichnung der Lieferfirma

Place and date: Kiel, 27. Juli 1998
Ort und Datum

Stamping:
Stempelung

94639 K
REP

07 GL 98


Surveyor of Germanischer Lloyd
Besichtiger des Germanischen Lloyd
(Müller)